

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/apc-1year-4hr-on-site-service-response-upgrade-to-existing-on-site-service-warranty-p-285289.html>

APC 1year 4HR On-Site Service Response Upgrade to Existing On-Site Service Warranty



Cena brutto	6 505,27 zł
Cena netto	5 288,84 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	1316515
Kod producenta	WUPG4HR-AX-00

Opis produktu

Opis

Usługi naprawy na miejscu mają na celu zapewnienie potrzebnej pomocy na miejscu, aby przywrócić firmę do działania w czasie zgodnym z wymaganiami biznesowymi.

W dzisiejszym świecie utrzymanie systemów w trybie online ma kluczowe znaczenie dla firmy. Przedłużająca się awaria może kosztować dziesiątki, a nawet setki tysięcy dolarów utraconej produktywności. Usługi APC On Site Repair zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić niezbędną pomoc na miejscu w celu przywrócenia działania firmy w czasie zgodnym z wymaganiami biznesowymi. Inżynierowie serwisu terenowego są przeszkoleni w zakresie izolowania i usuwania problemów w jak najkrótszym czasie, minimalizując przestoje.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

APC 1year 4HR On-Site Service Response Upgrade to Existing On-Site Service Warranty

APC On-Site Service 4 Hour Response On Site Service Upgrade to Existing On-Site Service Warranty - Rozszerzona umowa serwisowa - części i robocizna - 1 rok - u użytkownika - czas reakcji: 4 godz - dla P/N: ACRH301P, ACRH301S, ERC601DD1CPS, ERC601DD1HPS, ERC601DS1CGS, ERC611CD0CGE

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Łącznie z obsługą:

Lokalizacja:

Okres pełnego kontraktu:

Czas reakcji:

Szczegóły

Obsługa i wsparcie:

Brak gwarancji

Części i robocizna

U użytkownika

1 rok

4 godziny

Rozszerzona umowa serwisowa - części i robocizna - 1 rok - u użytkownika - czas reakcji: 4 godz

Wsparcie techniczne - konsultacja telefoniczna - 1 rok - dostępność: 24 godziny dziennie / poniedziałek-niedziela

Wsparcie techniczne - przegląd - 1 rok - u użytkownika

Informacja o kompatybilności

Zaprojektowany dla:

P/N: ACCS1000, ACCS1001, ACCS1002, ACCS1003, ACCS1004, ACCS1005, ACCS1006, ACCS1007, ACDC1000, ACEC201, ACECFR20200, ACECFR20201, ACECFR40201, ACRC100, ACRC101, ACRC103, ACRC301H, ACRC301S, ACRC301SX797, ACRC500, ACRC501, ACRC502, ACRC600, ACRC600P, ACRC601, ACRC601P, ACRC602, ACRC602P, ACRD100, ACRD101, ACRD200, ACRD201, ACRD301, ACRD301G, ACRD500, ACRD501, ACRD502, ACRD600, ACRD600P, ACRD601, ACRD601P, ACRD602, ACRD602P, ACRH301P,

ACRH301S, ACRP100, ACRP101, ACRP102, ACRP500, ACRP501,
ACRP502, ACSC100, ACSC101, AP7530J, EAC007, EAC008,
ERC301BD1CPS, ERC301BD1HPS, ERC301BS1CGS,
ERC311AD0CGE, ERC311AD0HPE, ERC312AD0CGE,
ERC601DD1CPS, ERC601DD1HPS, ERC601DS1CGS,
ERC611CD0CGE, RACSC101, RACSC101E, RACSC112,
RACSC112E, RACSC201, RACSC201E

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.