

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/apc-1-year-4-hr-response-upgrade-to-existing-service-contract-for-1-cooling-product-p-286404.html>

## APC 1 Year 4 HR Response Upgrade to Existing Service Contract for 1 Cooling Product

Cena brutto	<b>6 214,31 zł</b>
Cena netto	<b>5 052,28 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>1-3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>3783592</b>
Kod producenta	<b>WUPG4HR-UF-00</b>

### Opis produktu

#### Opis

Usługi naprawy na miejscu mają na celu zapewnienie potrzebnej pomocy na miejscu, aby przywrócić firmę do działania w czasie zgodnym z wymaganiami biznesowymi.

W dzisiejszym świecie utrzymanie systemów w trybie online ma kluczowe znaczenie dla firmy. Przedłużająca się awaria może kosztować dziesiątki, a nawet setki tysięcy dolarów utraconej produktywności. Usługi APC On Site Repair zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić niezbędną pomoc na miejscu w celu przywrócenia działania firmy w czasie zgodnym z wymaganiami biznesowymi. Inżynierowie serwisu terenowego są przeszkoleni w zakresie izolowania i usuwania problemów w jak najkrótszym czasie, minimalizując przestoje.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

APC 1 Year 4 HR Response Upgrade to Existing Service Contract for 1 Cooling Product  
APC On-Site Service 4 HR Response Upgrade to Existing Service Contract - Rozszerzona umowa serwisowa - części i robocizna - 1 rok - u użytkownika - czas reakcji: 4 godz - dla P/N: IDEV, IDWV, IUEV, IUWV, LDAV, LDEV, LDWV, MRA0221I, MRA0611D, UCF0341I, UCF0481I, XMA

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Łącznie z obsługą:

Lokalizacja:

Okres pełnego kontraktu:

Czas reakcji:

Szczegóły

Obsługa i wsparcie:

Brak gwarancji

Części i robocizna

U użytkownika

1 rok

4 godziny

Rozszerzona umowa serwisowa - części i robocizna - 1 rok - u użytkownika - czas reakcji: 4 godz

Informacja o kompatybilności

Zaprojektowany dla:

P/N: BCEF, BREC, BREF, HDCV, HDCV1800A, HDCV5000D, HDCV5000G, HDCV5000L, IDEV, IDWV, IUEV, IUWV, LDAV, LDCV, LDEV, LDWV, LUCV, MRA0221I, MRA0611D, SDA, SUW, TDAV, TDAV0511D, TDAV0511G, TDAV0511L, TDAV1121D, TDAV1121G, TDAV1121L, TDAV1822D, TDAV1822G, TDAV1822L, TDAV2242D, TDAV2242G, TDAV2242L, TDAV2542D, TDAV2542G, TDAV2542L, TDCV, TDCV1000D, TDCV1000G, TDCV1200D, TDCV1200G, TDCV2500D, TDCV2500G, TDCV4000G, TDCV4300D, TDCV4300G, TDEV, TDEV0511D, TDEV0511G, TDEV0511L, TDEV1121D, TDEV1121G, TDEV1121L, TDEV1822D, TDEV1822G, TDEV1822L, TDEV2242D, TDEV2242G, TDEV2242L, TDEV2542D, TDEV2542G, TDEV2542L, TDWV, TDWV0511D,

TDWV0511G, TDWV0511L, TDWV1121D, TDWV1121G,  
TDWV1121L, TDWV1822D, TDWV1822G, TDWV1822L,  
TDWV2242D, TDWV2242G, TDWV2242L, TDWV2542D,  
TDWV2542G, TDWV2542L, TDWV2842D, TDWV2842G,  
TDWV2842L, TUAV, TUAV0511D, TUAV0511G, TUAV0511L,  
TUAV1121D, TUAV1121G, TUAV1121L, TUAV1822D,  
TUAV1822G, TUAV1822L, TUAV2242D, TUAV2242G,  
TUAV2242L, TUAV2542D, TUAV2542G, TUAV2542L, TUCV,  
TUCV1000D, TUCV1000G, TUCV1200D, TUCV1200G,  
TUCV2500D, TUCV2500G, TUCV4000D, TUCV4000G, TUEV,  
TUEV0511D, TUEV0511G, TUEV0511L, TUEV1121D,  
TUEV1121G, TUEV1121L, TUEV1822D, TUEV1822G,  
TUEV1822L, TUEV2242D, TUEV2242G, TUEV2242L,  
TUEV2542D, TUEV2542G, TUEV2542L, TUEV2842D,  
TUEV2842G, TUEV2842L, TUWV, TUWV0511D, TUWV0511G,  
TUWV0511L, TUWV1121D, TUWV1121G, TUWV1121L,  
TUWV1822D, TUWV1822G, TUWV1822L, TUWV2242D,  
TUWV2242G, TUWV2242L, TUWV2542D, TUWV2542G,  
TUWV2542L, TUWV2842D, TUWV2842G, TUWV2842L, UCA,  
UCF0341I, UCF0481I, UWA, UWF, XDA, XMA

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.