

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/apc-1-year-4hr-7x24-response-upgrade-to-factor-warranty-p-285316.html>

APC 1 Year 4HR 7X24 Response Upgrade to Factor Warranty



Cena brutto	6 070,43 zł
Cena netto	4 935,31 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	1667946
Kod producenta	WUPG4HR-UG-02
Kod EAN	731304579410

Opis produktu

Opis

Usługi naprawy na miejscu mają na celu zapewnienie potrzebnej pomocy na miejscu, aby przywrócić firmę do działania w czasie zgodnym z wymaganiami biznesowymi.

W dzisiejszym świecie utrzymanie systemów w trybie online ma kluczowe znaczenie dla firmy. Przedłużająca się awaria może kosztować dziesiątki, a nawet setki tysięcy dolarów utraconej produktywności. Usługi APC On Site Repair zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić niezbędną pomoc na miejscu w celu przywrócenia działania firmy w czasie zgodnym z wymaganiami biznesowymi. Inżynierowie serwisu terenowego są przeszkoleni w zakresie izolowania i usuwania problemów w jak najkrótszym czasie, minimalizując przestoje.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

APC 1 Year 4HR 7X24 Response Upgrade to Factor Warranty
APC On-Site Service 4 Hour Response On-Site Service Upgrade to Factory Warranty or Existing On-Site Service Contract - Rozszerzona umowa serwisowa - części i robocizna (do UPS 41-150 kVA) - 1 rok - u użytkownika - czas reakcji: 4 godz - dla P/N: AMRUPS, GVSUPS120KGS, GVSUPS60KFS, GVSUPS60KRGs, GVSUPS75KFS, GVSUPS80KRGs 0731304579410
Brak gwarancji

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Łącznie z obsługą:

Lokalizacja:

Okres pełnego kontraktu:

Czas reakcji:

Konfiguracja zastępcza:

Szczegóły

Obsługa i wsparcie:

Części i robocizna

U użytkownika

1 rok

4 godziny

UPS 41-150 kVA

Rozszerzona umowa serwisowa - części i robocizna - 1 rok - u użytkownika - czas reakcji: 4 godz

Wsparcie techniczne - pokrycie kosztów podróży - 1 rok

Wsparcie techniczne - przegląd - 1 rok - u użytkownika

Informacja o kompatybilności

Zaprojektowany dla:

P/N: AMRUPS, G3HT60KHB1S, G3HT60KHB2S, G3HT60KHB3S, G3HT60KHB4S, G3HT60KHLs, G3HT80KHB1S, G3HT80KHB2S, G3HT80KHB3S, G3HT80KHB4S, G3HT80KHLs, G4TMBC, G4TUPS50, G4TUPS65, G4TUPS75, G55TUPM100HMS, G55TUPM100HX, G55TUPM100HXS, G55TUPM120HMS, G55TUPM120HXS, G55TUPM60HMS, G55TUPM60HXS, G55TUPM80HMS, G55TUPM80HXS, G55TUPSM100HINS, G55TUPSM120HS, G55TUPSM60HB5S, G55TUPSM80HINS, G55TUPSM80HS, G55TUPSU100HINS, G55TUPSU100HS, G55TUPSU120HS, G55TUPSU20HB15S, G55TUPSU20HS, G55TUPSU30HB15S, G55TUPSU30HINS, G55TUPSU30HS,

G55TUPSU40HB10S, G55TUPSU40HB15S, G55TUPSU60HB5S,
G55TUPSU60HS, G55TUPSU80HINS, G55TUPSU80HS,
G55TUPU100HMS, G55TUPU100HXS, G55TUPU120HMS,
G55TUPU120HXS, G55TUPU60HMS, G55TUPU60HXS,
G55TUPU80HMS, G55TUPU80HXS, G5TUPS100, G5TUPS130,
G5TUPS50, GUPXC100FS, GUPXC50FS, GUPXC75FS,
GVSUPS100KB5GS, GVSUPS100KG, GVSUPS100KGS,
GVSUPS100KH, GVSUPS100KHS, GVSUPS100KRGs,
GVSUPS120KGS, GVSUPS150KGS, GVSUPS30K0B5FS,
GVSUPS30KB4HS, GVSUPS30KB5FS, GVSUPS30KFS,
GVSUPS30KR0B5GS, GVSUPS40K0B5FS, GVSUPS40KB5FS,
GVSUPS40KFS, GVSUPS40KR0B5GS, GVSUPS50K0B4GS,
GVSUPS50K0B4HS, GVSUPS50K0B5FS, GVSUPS50KB4G,
GVSUPS50KB4GS, GVSUPS50KB4H, GVSUPS50KB4HS,
GVSUPS50KB5FS, GVSUPS50KF, GVSUPS50KFS, GVSUPS50KG,
GVSUPS50KGS, GVSUPS50KH, GVSUPS50KHS,
GVSUPS50KR0B5GS, GVSUPS50KRFS, GVSUPS50KRGs,
GVSUPS60KFS, GVSUPS60KG, GVSUPS60KGS, GVSUPS60KH,
GVSUPS60KHS, GVSUPS60KRGs, GVSUPS75KFS,
GVSUPS80K0B5GS, GVSUPS80KB5GS, GVSUPS80KG,
GVSUPS80KGS, GVSUPS80KH, GVSUPS80KHS, GVSUPS80KRGs,
PCS045Y4IP20P, PCS045Y4IP20U, PCS060Y4IP20P,
PCS060Y4IP20U, PCS090Y4IP20P, PCS090Y4IP20U,
PCS120Y4IP20P, PCS120Y4IP20U, PMM100, PMM125, PMM150,
PMM50, PMM75, STS60, SY100K100F-NB, SY100K250JD,
SY100K250JDL-PD, SY100K250JDR-PD, SY10K100F-NB,
SY125K250JD, SY125K250JDL-PD, SY125K250JD-NB,
SY125K250JDR-PD, SY125K250JDR-PDNB, SY125K500JD,
SY128K160H-NB, SY50K100F-NB, SY60K100F-NB, SY64K160H-
NB, SY64K96H-NB, SY70K100F-NB, SY80K100F-NB, SY90K100F-
NB, SY96K160H-NB, SY96K96H-NB

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.