

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/apc-1-year-4hr-7x24-response-upgrade-to-factor-warranty-or-existing-service-contract-for-up-to-40kva-p-285317.html>



APC 1 Year 4HR 7X24 Response Upgrade to Factor Warranty or Existing Service Contract for up to 40kVA

Cena brutto	4 890,88 zł
Cena netto	3 976,33 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	1672453
Kod producenta	WUPG4HR-UG-01

Opis produktu

Opis

Usługi naprawy na miejscu mają na celu zapewnienie potrzebnej pomocy na miejscu, aby przywrócić firmę do działania w czasie zgodnym z wymaganiami biznesowymi.

W dzisiejszym świecie utrzymanie systemów w trybie online ma kluczowe znaczenie dla firmy. Przedłużająca się awaria może kosztować dziesiątki, a nawet setki tysięcy dolarów utraconej produktywności. Usługi APC On Site Repair zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić niezbędną pomoc na miejscu w celu przywrócenia działania firmy w czasie zgodnym z wymaganiami biznesowymi. Inżynierowie serwisu terenowego są przeszkoleni w zakresie izolowania i usuwania problemów w jak najkrótszym czasie, minimalizując przestoje.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

APC 1 Year 4HR 7X24 Response Upgrade to Factor Warranty or Existing Service Contract for up to 40kVA

APC On-Site Service 4 Hour Response On-Site Service Upgrade to Factory Warranty or Existing On-Site Service Contract - Rozszerzona umowa serwisowa - części i robocizna (do zasilacz maks. 40 kVA) - 1 rok - u użytkownika - czas reakcji: 4 godz - dla P/N: AMRUPS, GVSUPS25KRFS, GVSUPS30KRGs, GVSUPS40KRFS, GVSUPS40KRGs, SRTG5KXLT

Brak gwarancji

Części i robocizna

U użytkownika

1 rok

4 godziny

Zasilacz maks. 40 kVA

Rozszerzona umowa serwisowa - części i robocizna - 1 rok - u użytkownika - czas reakcji: 4 godz

Wsparcie techniczne - pokrycie kosztów podróży - 1 rok

Wsparcie techniczne - przegląd - 1 rok - u użytkownika

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Łącznie z obsługą:

Lokalizacja:

Okres pełnego kontraktu:

Czas reakcji:

Konfiguracja zastępcza:

Szczegóły

Obsługa i wsparcie:

Informacja o kompatybilności

Zaprojektowany dla:

P/N: AMRUPS, E3SUPS10K3I, E3SUPS10K3IB, E3SUPS10KH, E3SUPS10KHB, E3SUPS10KHB1, E3SUPS10KHB2, E3SUPS15K3I, E3SUPS15K3IB, E3SUPS15KH, E3SUPS15KHB, E3SUPS15KHB1, E3SUPS15KHB2, E3SUPS20K3I, E3SUPS20K3IB, E3SUPS20KH, E3SUPS20KHB, E3SUPS20KHB1, E3SUPS20KHB2, E3SUPS30K3I, E3SUPS30K3IB, E3SUPS30KH,

E3SUPS30KHB, E3SUPS30KHB1, E3SUPS30KHB2, E3SUPS40KH,
E3SUPS40KHB, E3SUPS40KHB1, E3SUPS40KHB2,
G3H20KHTT6X710, G3H20KHTT9X710, G3H303IM6AX710,
G3H303IM6BX710, G3H30K3IM9X710, G3H30KHT6AX710,
G3H30KHT6BX710, G3H30KHTT9X710, G3H40KHTT6X710,
G3HT30KHLMS, G3HT40KHL-INS, G55TUPSM30HINS,
G55TUPSU20HINS, G55TUPSU30HINS, GRPPIP2X84,
GRPPIP2X89, GRPPNF84, GRPPNF89, GRPPNQ84, GRPPNQ89,
GUPXC25FS, GUPXC37FS, GVSUPS10K0B4FS, GVSUPS10KB2F,
GVSUPS10KB2FS, GVSUPS10KB2H, GVSUPS10KB2HS,
GVSUPS10KB4F, GVSUPS10KB4FS, GVSUPS10KB4H,
GVSUPS10KB4HS, GVSUPS10KF, GVSUPS10KFS,
GVSUPS10KR0B5FS, GVSUPS10KRFS, GVSUPS15KB2H,
GVSUPS15KB2HS, GVSUPS15KB4F, GVSUPS15KB4FS,
GVSUPS15KB4H, GVSUPS15KB4HS, GVSUPS15KF,
GVSUPS15KFS, GVSUPS15KR0B5FS, GVSUPS15KRFS,
GVSUPS20K0B4FS, GVSUPS20K0B4GS, GVSUPS20K0B4HS,
GVSUPS20KB2G, GVSUPS20KB2GS, GVSUPS20KB2HS,
GVSUPS20KB4F, GVSUPS20KB4FS, GVSUPS20KB4GS,
GVSUPS20KB4HS, GVSUPS20KF, GVSUPS20KFS, GVSUPS20KG,
GVSUPS20KGS, GVSUPS20KH, GVSUPS20KHS,
GVSUPS20KR0B5FS, GVSUPS20KR0B5GS, GVSUPS20KR0B5HS,
GVSUPS20KRFS, GVSUPS20KRGs, GVSUPS25K0B4FS,
GVSUPS25KB4F, GVSUPS25KB4FS, GVSUPS25KF,
GVSUPS25KFS, GVSUPS25KR0B5FS, GVSUPS25KRFS,
GVSUPS30K0B4GS, GVSUPS30K0B4HS, GVSUPS30K0B5FS,
GVSUPS30KB4G, GVSUPS30KB4GS, GVSUPS30KB4H,
GVSUPS30KB5FS, GVSUPS30KF, GVSUPS30KFS, GVSUPS30KG,
GVSUPS30KGS, GVSUPS30KH, GVSUPS30KHS, GVSUPS30KRGs,
GVSUPS40K, GVSUPS40K0B4HS, GVSUPS40K0B5FS,
GVSUPS40KB4G, GVSUPS40KB4GS, GVSUPS40KB4H,
GVSUPS40KB4HS, GVSUPS40KF, GVSUPS40KFS, GVSUPS40KG,
GVSUPS40KGS, GVSUPS40KH, GVSUPS40KHS, GVSUPS40KRFS,
GVSUPS40KRGs, GVSUPS50K0B5FS, SRT5KRMXLTLUS,
SRT5KXLTUS, SRT6KXLTUS, SRT8KXLJ, SRTG5KXLI,
SRTG5KXLT, SRTG6KXLI, SYA8K8PX798

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.