

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/apc-1-year-8hr-7x24-response-upgrade-to-factory-warranty-or-existing-service-contract-for-41-to-150kva-p-285471.html>

APC 1 Year 8HR 7X24 Response Upgrade to Factory Warranty or Existing Service Contract for 41 to 150kVA



Cena brutto	3 791,87 zł
Cena netto	3 082,82 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	2088196
Kod producenta	WUPG8HR7X24-UG-02
Kod EAN	731304579427

Opis produktu

Opis

W dzisiejszym świecie utrzymanie ciągłości działania systemów ma kluczowe znaczenie dla firmy. Przedłużająca się awaria może kosztować dziesiątki, a nawet setki tysięcy dolarów utraconej produktywności. Usługi naprawcze APC On Site mają na celu zapewnienie niezbędnej pomocy na miejscu, aby przywrócić działanie firmy w czasie zgodnym z wymaganiami biznesowymi. Inżynierowie serwisowi APC są przeszkoleni w zakresie izolowania i usuwania problemów w jak najkrótszym czasie, minimalizując przestoje.

Dzięki możliwości wyboru pakietów lub pojedynczych komponentów usług, usługi APC są skonstruowane tak, abyś mógł wybrać, co chcesz, aby APC dla Ciebie zrobiło.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Doświadczony inżynier serwisu terenowego z certyfikatem APC**
Fabrycznie przeszkoleni inżynierowie serwisu APC są rygorystycznie szkoleni i testowani pod kątem powszechnie akceptowanych praktyk bezpieczeństwa i przepisów elektrycznych, a także własnego zestawu produktów APC, oferując klientom APC najwyższy poziom usług dostępny obecnie w branży.
- **Kompleksowy proces eskalacji i działań naprawczych**
Aby jak najszybciej usuwać awarie i zapobiegać powtarzaniu się takich błędów, APC stosuje rygorystyczny proces eskalacji, który obejmuje dogłębne wykrywanie przyczyn źródłowych i praktyki działań naprawczych.
- **Rozwiązywanie problemów na miejscu**
Na miejscu certyfikowani inżynierowie serwisu terenowego APC, poparci wieloletnim doświadczeniem w branży, bezpośrednio zdiagnozują wszelkie błędy, zapewniając dokładność wszelkich podjętych działań naprawczych.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Łącznie z obsługą:

Lokalizacja:

Okres pełnego kontraktu:

Czas reakcji:

Konfiguracja zastępcza:

APC 1 Year 8HR 7X24 Response Upgrade to Factory Warranty or Existing Service Contract for 41 to 150kVA

APC On-Site Service 8 Hour 7X24 Response Upgrade to Factory Warranty or Existing Service Contract - Rozszerzona umowa serwisowa - części i robocizna (do UPS 41-150 kVA) - 1 rok - u użytkownika - czas reakcji: 8 godz - dla P/N: GVSUPS120KGS, GVSUPS50KRGs, GVSUPS60KFS, GVSUPS60KRGs, GVSUPS75KFS, GVSUPS80KRGs
0731304579427

Brak gwarancji

Części i robocizna

U użytkownika

1 rok

8 godzin

UPS 41-150 kVA

Szczegóły
Obsługa i wsparcie:

Rozszerzona umowa serwisowa - części i robocizna - 1 rok - u użytkownika - czas reakcji: 8 godz
Wsparcie techniczne - pokrycie kosztów podróży - 1 rok
Wsparcie techniczne - przegląd - 1 rok - u użytkownika - czas reakcji: 8 godz - dostępność: 24 godziny dziennie / poniedziałek - sobota

Informacja o kompatybilności
Zaprojektowany dla:

P/N: G3HT60KHB1S, G3HT60KHB2S, G3HT60KHB3S, G3HT60KHB4S, G3HT60KHLS, G3HT80KHB1S, G3HT80KHB2S, G3HT80KHB3S, G3HT80KHB4S, G3HT80KHLS, G4TMBC, G4TUPS50, G4TUPS65, G4TUPS75, G55TUPM100HMS, G55TUPM100HX, G55TUPM100HXS, G55TUPM120HMS, G55TUPM120HXS, G55TUPM60HMS, G55TUPM60HXS, G55TUPM80HMS, G55TUPM80HXS, G55TUPSM100HINS, G55TUPSM100HS, G55TUPSM120HINS, G55TUPSM120HS, G55TUPSM60HB5S, G55TUPSM60HS, G55TUPSM80HINS, G55TUPSM80HS, G55TUPSU100HINS, G55TUPSU100HS, G55TUPSU120HS, G55TUPSU20HB15S, G55TUPSU20HS, G55TUPSU30HB15S, G55TUPSU30HINS, G55TUPSU30HS, G55TUPSU40HB10S, G55TUPSU40HB15S, G55TUPSU60HB5S, G55TUPSU60HS, G55TUPSU80HINS, G55TUPSU80HS, G55TUPU100HMS, G55TUPU100HXS, G55TUPU120HMS, G55TUPU120HXS, G55TUPU60HMS, G55TUPU60HXS, G55TUPU80HMS, G55TUPU80HXS, G5TUPS100, G5TUPS130, G5TUPS50, GUPXC100FS, GUPXC50FS, GUPXC75FS, GVSUPS100KB5GS, GVSUPS100KG, GVSUPS100KGS, GVSUPS100KH, GVSUPS100KHS, GVSUPS100KRGs, GVSUPS120KGS, GVSUPS150KGS, GVSUPS30K0B5FS, GVSUPS30KB5FS, GVSUPS30KFS, GVSUPS30KR0B5GS, GVSUPS40K0B5FS, GVSUPS40KB5FS, GVSUPS40KFS, GVSUPS40KR0B5GS, GVSUPS50K0B4GS, GVSUPS50K0B4HS, GVSUPS50K0B5FS, GVSUPS50KB4G, GVSUPS50KB4GS, GVSUPS50KB4H, GVSUPS50KB4HS, GVSUPS50KB5FS, GVSUPS50KF, GVSUPS50KFS, GVSUPS50KG, GVSUPS50KGS, GVSUPS50KH, GVSUPS50KHS, GVSUPS50KR0B5GS, GVSUPS50KRFS, GVSUPS50KRGs, GVSUPS60KFS, GVSUPS60KG, GVSUPS60KGS, GVSUPS60KH, GVSUPS60KHS, GVSUPS60KRGs, GVSUPS75KFS, GVSUPS80K0B5GS, GVSUPS80KB5GS, GVSUPS80KG, GVSUPS80KGS, GVSUPS80KH, GVSUPS80KHS, GVSUPS80KRGs, PCS045Y4IP20P, PCS060Y4IP20P, PCS060Y4IP20U, PCS090Y4IP20P, PCS090Y4IP20U, PCS120Y4IP20P, PCS120Y4IP20U, PMM100, PMM125, PMM150, PMM50, PMM75, STS60, SY100K100F-NB, SY100K250JD, SY100K250JDL-PD, SY100K250JDR-PD, SY10K100F-NB, SY125K250JD, SY125K250JDL-PD, SY125K250JD-NB, SY125K250JDR-PD, SY125K250JDR-PDNB, SY125K500JD, SY50K100F-NB, SY60K100F-NB, SY64K160H-NB, SY64K96H-NB, SY70K100F-NB, SY80K100F-NB, SY90K100F-NB, SY96K160H-NB, SY96K96H-NB

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.