

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/apc-1year-extended-warranty-in-box-renewal-or-high-volume-p-208189.html>

## APC 1Year Extended Warranty in Box Renewal or High Volume



Cena brutto	<b>1 691,69 zł</b>
Cena netto	<b>1 375,35 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>1-3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>1984513</b>
Kod producenta	<b>WEXTWAR1YR-SP-05</b>

### Opis produktu

#### Opis

Program wydłużonej gwarancji obejmuje bezpłatną dostawę części i produktów zamiennych. Doświadczeni konsultanci naszego serwisu służą odpowiedziami na pytania przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Klient może więc spać spokojnie, wiedząc, że w razie problemów pomoc jest w zasięgu ręki.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Bezpłatna dostawa**

Program wydłużonej gwarancji obejmuje bezpłatną dostawę części i produktów zamiennych.

- **Całodobowa (7x24) telefoniczna pomoc techniczna**

Doświadczeni konsultanci naszego serwisu służą odpowiedziami na pytania przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Klient może więc spać spokojnie, wiedząc, że w razie problemów pomoc jest w zasięgu ręki.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

APC 1Year Extended Warranty in Box Renewal or High Volume  
APC Extended Warranty Renewal - Wsparcie techniczne (odnowienie) - konsultacja telefoniczna - 1 rok - 24x7 - dla P/N: SRT2400XLJ, SRT3000XLA-TW, SRT3000XLTW, SRT5KRMXLW-TW, SRT6KXLTUS, SRT6KXLTW

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Łącznie z obsługą:

Okres pełnego kontraktu:

Dostępność obsługi:

Szczegóły

Obsługa i wsparcie:

Brak gwarancji

Konsultacja telefoniczna

1 rok

24 godziny dziennie / 7 dni w tygodniu

Wsparcie techniczne - konsultacja telefoniczna - 1 rok - dostępność: 24 godziny dziennie / poniedziałek-niedziela  
Rozszerzona umowa serwisowa - części - 1 rok - wysyłka - czas reakcji: NBD

Informacja o kompatybilności

Zaprojektowany dla:

P/N: DL5000RMT5U, PBCF4A100TBM1LB, PBCF4A100TBM1UB, PBCF4A225TBM1LB, PBCF4A225TBM1UB, SMX3000RMHV2UNC, SRT2400XLJ, SRT3000RMXLA, SRT3000RMXLA-NC, SRT3000RMXLI, SRT3000RMXLI-NC, SRT3000RMXLT, SRT3000RMXLT-5KTF, SRT3000RMXLT-NC, SRT3000RMXLW-IEC, SRT3000XLA, SRT3000XLA-TW, SRT3000XLAUS, SRT3000XLI, SRT3000XLT, SRT3000XLT-5KTF, SRT3000XLTW, SRT3000XLW-IEC, SRT5KRMXLI, SRT5KRMXLIM, SRT5KRMXLT, SRT5KRMXLT-5KTF, SRT5KRMXLT-IEC, SRT5KRMXLTUS, SRT5KRMXLW-HW, SRT5KRMXLW-TW, SRT5KXLI, SRT5KXLJ, SRT5KXLT, SRT5KXLT-5KTF, SRT5KXLT-IEC, SRT5KXLTUS, SRT6KRMXLI, SRT6KRMXLIM, SRT6KRMXLT-IEC, SRT6KXLI, SRT6KXLT, SRT6KXLT-5KTF, SRT6KXLT-IEC,

SRT6KXLTUS, SRT6KXLTW, SU5000R5TBX120,  
SU5000R5TBXFMR, SU5000R5T-TF3, SU5000R5XLT-TF3,  
SU5000R5XLTXFMR, SU5000RMXLT5U, SUA5000R5TXFMR,  
SUA5000RM15U, SUA5000RMT5U, SURT192RMXLBP,  
SURT192RMXLBP2, SURT3000RMXLI, SURT3000RMXLI-CC,  
SURT3000RMXLT, SURT3000RMXLT-1TF5, SURT3000XLI,  
SURT3000XLI-ET, SURT3000XLT, SURT3000XLT-1TF3,  
SURT5000RMXLI, SURT5000RMXLT, SURT5000RMXLT-1TF5,  
SURT5000XLI, SURT5000XLIX438, SURT5000XLJ,  
SURT5000XLT, SURT5000XLT-1TF3, SURT6000RMXLI,  
SURT6000RMXLI-CC, SURT6000RMXLT, SURT6000RMXLT-1TF5,  
SURT6000RMXLT3U, SURT6000UXI, SURT6000XLI,  
SURT6000XLI-CC, SURT6000XLIM, SURT6000XLIX551,  
SURT6000XLT, SURT6000XLT-1TF3, SURT6000XLT-CC,  
SURT6KRMXL3U-TF5, SURTA3000RMXL, SURTA3000RMXL3U,  
SURTA3000RMXL3U-NC, SURTA3000XL, SURTD3000RMXLI,  
SURTD3000RMXLT, SURTD3000RMXLT-1TF5,  
SURTD3000RMXLT3U, SURTD3000XLI, SURTD3000XLI-CC,  
SURTD3000XLT, SURTD3000XLT-1TF3, SURTD3KRMXL3U-TF5,  
SURTD5000RMXLP3U, SURTD5000RMXLT,  
SURTD5000RMXLT-1TF5, SURTD5000RMXLT3U,  
SURTD5000UXI, SURTD5000XLI, SURTD5000XLI-CC,  
SURTD5000XLI-ET, SURTD5000XLT, SURTD5000XLT-1TF3,  
SURTD6000RMXLP3U, SYA4K8RMI, SYA4K8RMJ, SYARMXR3B3,  
SYARMXR3B3I, SYARMXR3B3J, SYBFXR3RM, SYBFXR3RMI,  
SYBFXR9, SYH2K6RMI, SYH2K6RMJ, SYH2K6RMJ-P1,  
SYH2K6RMT-P1, SYH2K6RMT-TF3, SYH4K6RMI, SYRMXR2B4,  
SYRMXR2B4I, SYRMXR4B4, SYRMXR4B4I, SYXR4B12, SYXR4B4,  
XP1K9NN42RCC

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.