

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/apc-upgrade-7x24-preventive-maintenance-oder-addnl-pm-visit-for-up-bis-41-to-150kva-ups-p-285349.html>



APC Upgrade - 7X24 Preventive Maintenance oder Addnl PM Visit for up bis 41 to 150kVA UPS

Cena brutto	3 931,93 zł
Cena netto	3 196,69 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	1872830
Kod producenta	WUPGPMV7X24-UG-02
Kod EAN	731304579687

Opis produktu

Opis

7X24 Scheduling Upgrade from Existing Preventive Maintenance Service to badanie systemu mające na celu zapewnienie optymalnej wydajności.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- Spersonalizowany raport
- Planowanie usług 7 x 24 poza godzinami pracy
- Kontrola wizualna

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Łącznie z obsługą:

Lokalizacja:

Okres pełnego kontraktu:

Typ ceny:

Konfiguracja zastępcza:

Szczegóły

Obsługa i wsparcie:

Informacja o kompatybilności

Zaprojektowany dla:

APC Upgrade - 7X24 Preventive Maintenance oder Addnl PM Visit for up bis 41 to 150kVA UPS

APC 7X24 Scheduling Upgrade from Existing Preventive Maintenance Service - Wsparcie techniczne - koserwacja prewencyjna (do UPS 41-150 kVA) - 1 zdarzenie - u użytkownika - Modernizacja - dla P/N: AMRUPS, GVSUPS120KGS, GVSUPS60KFS, GVSUPS60KRGS, GVSUPS75KFS, GVSUPS80KRGS
0731304579687

Brak gwarancji

Koserwacja prewencyjna

U użytkownika

1 zdarzenie

Modernizacja

UPS 41-150 kVA

Wsparcie techniczne - konsultacja telefoniczna - 1 rok - dostępność: 24 godziny dziennie / poniedziałek-niedziela
Rozszerzona umowa serwisowa - robocizna - 1 zdarzenie - u użytkownika
Wsparcie techniczne - koserwacja prewencyjna - 1 zdarzenie - u użytkownika
Wsparcie techniczne - czyszczenie - 1 zdarzenie - u użytkownika

P/N: AMRUPS, G3HT60KHB1S, G3HT60KHB2S, G3HT60KHB3S, G3HT60KHB4S, G3HT60KHLS, G3HT80KHB1S, G3HT80KHB2S,

G3HT80KHB4S, G3HT80KHLS, G4TMBC, G4TUPS50, G4TUPS65,
G4TUPS75, G55TUPM100HMS, G55TUPM100HX,
G55TUPM100HXS, G55TUPM120HMS, G55TUPM120HXS,
G55TUPM60HMS, G55TUPM60HXS, G55TUPM80HMS,
G55TUPM80HXS, G55TUPSM100HINS, G55TUPSM120HS,
G55TUPSM60HB5S, G55TUPSM60HS, G55TUPSM80HINS,
G55TUPSM80HS, G55TUPSU100HINS, G55TUPSU100HS,
G55TUPSU120HS, G55TUPSU20HB15S, G55TUPSU20HS,
G55TUPSU30HB15S, G55TUPSU30HINS, G55TUPSU30HS,
G55TUPSU40HB10S, G55TUPSU40HB15S, G55TUPSU40HS,
G55TUPSU60HB5S, G55TUPSU60HS, G55TUPSU80HINS,
G55TUPSU80HS, G55TUPU100HMS, G55TUPU100HXS,
G55TUPU120HMS, G55TUPU120HXS, G55TUPU60HMS,
G55TUPU60HXS, G55TUPU80HMS, G55TUPU80HXS,
G5TUPS100, G5TUPS130, G5TUPS50, GUPXC100FS,
GUPXC50FS, GUPXC75FS, GVSUPS100KB5GS, GVSUPS100KG,
GVSUPS100KGS, GVSUPS100KH, GVSUPS100KHS,
GVSUPS100KRGs, GVSUPS120KGS, GVSUPS150KGS,
GVSUPS30K0B5FS, GVSUPS30KB5FS, GVSUPS30KFS,
GVSUPS30KR0B5GS, GVSUPS40K0B5FS, GVSUPS40KB5FS,
GVSUPS40KFS, GVSUPS40KR0B5GS, GVSUPS50K0B4GS,
GVSUPS50K0B4HS, GVSUPS50K0B5FS, GVSUPS50KB4G,
GVSUPS50KB4GS, GVSUPS50KB4H, GVSUPS50KB4HS,
GVSUPS50KB5FS, GVSUPS50KF, GVSUPS50KFS, GVSUPS50KG,
GVSUPS50KGS, GVSUPS50KH, GVSUPS50KHS,
GVSUPS50KR0B5GS, GVSUPS50KRFS, GVSUPS50KRGs,
GVSUPS60KFS, GVSUPS60KG, GVSUPS60KGS, GVSUPS60KH,
GVSUPS60KHS, GVSUPS60KRGs, GVSUPS75KFS,
GVSUPS80K0B5GS, GVSUPS80KB5GS, GVSUPS80KG,
GVSUPS80KGS, GVSUPS80KH, GVSUPS80KHS, GVSUPS80KRGs,
PCS045Y4IP20P, PCS045Y4IP20U, PCS060Y4IP20P,
PCS060Y4IP20U, PCS090Y4IP20P, PCS090Y4IP20U,
PCS120Y4IP20P, PCS120Y4IP20U, PMM100, PMM125, PMM150,
PMM50, PMM75, STS60, SY100K100F-NB, SY100K250JD,
SY100K250JDL-PD, SY100K250JDR-PD, SY10K100F-NB,
SY125K250JD, SY125K250JDL-PD, SY125K250JD-NB,
SY125K250JDR-PD, SY125K250JDR-PDNB, SY125K500JD,
SY128K160H-NB, SY50K100F-NB, SY60K100F-NB, SY64K160H-
NB, SY64K96H-NB, SY70K100F-NB, SY80K100F-NB, SY90K100F-
NB, SY96K160H-NB, SY96K96H-NB

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.