

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/apc-upgrade-7x24-preventive-maintenance-oder-addnl-pm-visit-for-up-bis-41-to-150kva-ups-p-285349.html>



## APC Upgrade - 7X24 Preventive Maintenance oder Addnl PM Visit for up bis 41 to 150kVA UPS

Cena brutto	<b>3 931,93 zł</b>
Cena netto	<b>3 196,69 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>1-3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>1872830</b>
Kod producenta	<b>WUPGPMV7X24-UG-02</b>
Kod EAN	<b>731304579687</b>

### Opis produktu

#### Opis

7X24 Scheduling Upgrade from Existing Preventive Maintenance Service to badanie systemu mające na celu zapewnienie optymalnej wydajności.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- Spersonalizowany raport
- Planowanie usług 7 x 24 poza godzinami pracy
- Kontrola wizualna

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Łącznie z obsługą:

Lokalizacja:

Okres pełnego kontraktu:

Typ ceny:

Konfiguracja zastępcza:

Szczegóły

Obsługa i wsparcie:

Informacja o kompatybilności

Zaprojektowany dla:

APC Upgrade - 7X24 Preventive Maintenance oder Addnl PM Visit for up bis 41 to 150kVA UPS

APC 7X24 Scheduling Upgrade from Existing Preventive Maintenance Service - Wsparcie techniczne - koserwacja prewencyjna (do UPS 41-150 kVA) - 1 zdarzenie - u użytkownika - Modernizacja - dla P/N: AMRUPS, GVSUPS120KGS, GVSUPS60KFS, GVSUPS60KRGS, GVSUPS75KFS, GVSUPS80KRGS  
0731304579687

Brak gwarancji

Koserwacja prewencyjna

U użytkownika

1 zdarzenie

Modernizacja

UPS 41-150 kVA

Wsparcie techniczne - konsultacja telefoniczna - 1 rok - dostępność: 24 godziny dziennie / poniedziałek-niedziela  
Rozszerzona umowa serwisowa - robocizna - 1 zdarzenie - u użytkownika

Wsparcie techniczne - koserwacja prewencyjna - 1 zdarzenie - u użytkownika

Wsparcie techniczne - czyszczenie - 1 zdarzenie - u użytkownika

P/N: AMRUPS, G3HT60KHB1S, G3HT60KHB2S, G3HT60KHB3S, G3HT60KHB4S, G3HT60KHLS, G3HT80KHB1S, G3HT80KHB2S,

G3HT80KHB4S, G3HT80KHL5, G4TMBC, G4TUPS50, G4TUPS65,  
G4TUPS75, G55TUPM100HMS, G55TUPM100HX,  
G55TUPM100HXS, G55TUPM120HMS, G55TUPM120HXS,  
G55TUPM60HMS, G55TUPM60HXS, G55TUPM80HMS,  
G55TUPM80HXS, G55TUPSM100HINS, G55TUPSM120HS,  
G55TUPSM60HB5S, G55TUPSM60HS, G55TUPSM80HINS,  
G55TUPSM80HS, G55TUPSU100HINS, G55TUPSU100HS,  
G55TUPSU120HS, G55TUPSU20HB15S, G55TUPSU20HS,  
G55TUPSU30HB15S, G55TUPSU30HINS, G55TUPSU30HS,  
G55TUPSU40HB10S, G55TUPSU40HB15S, G55TUPSU40HS,  
G55TUPSU60HB5S, G55TUPSU60HS, G55TUPSU80HINS,  
G55TUPSU80HS, G55TUPU100HMS, G55TUPU100HXS,  
G55TUPU120HMS, G55TUPU120HXS, G55TUPU60HMS,  
G55TUPU60HXS, G55TUPU80HMS, G55TUPU80HXS,  
G5TUPS100, G5TUPS130, G5TUPS50, GUPXC100FS,  
GUPXC50FS, GUPXC75FS, GVSUPS100KB5GS, GVSUPS100KG,  
GVSUPS100KGS, GVSUPS100KH, GVSUPS100KHS,  
GVSUPS100KRGs, GVSUPS120KGS, GVSUPS150KGS,  
GVSUPS30K0B5FS, GVSUPS30KB5FS, GVSUPS30KFS,  
GVSUPS30KR0B5GS, GVSUPS40K0B5FS, GVSUPS40KB5FS,  
GVSUPS40KFS, GVSUPS40KR0B5GS, GVSUPS50K0B4GS,  
GVSUPS50K0B4HS, GVSUPS50K0B5FS, GVSUPS50KB4G,  
GVSUPS50KB4GS, GVSUPS50KB4H, GVSUPS50KB4HS,  
GVSUPS50KB5FS, GVSUPS50KF, GVSUPS50KFS, GVSUPS50KG,  
GVSUPS50KGS, GVSUPS50KH, GVSUPS50KHS,  
GVSUPS50KR0B5GS, GVSUPS50KRFS, GVSUPS50KRGs,  
GVSUPS60KFS, GVSUPS60KG, GVSUPS60KGS, GVSUPS60KH,  
GVSUPS60KHS, GVSUPS60KRGs, GVSUPS75KFS,  
GVSUPS80K0B5GS, GVSUPS80KB5GS, GVSUPS80KG,  
GVSUPS80KGS, GVSUPS80KH, GVSUPS80KHS, GVSUPS80KRGs,  
PCS045Y4IP20P, PCS045Y4IP20U, PCS060Y4IP20P,  
PCS060Y4IP20U, PCS090Y4IP20P, PCS090Y4IP20U,  
PCS120Y4IP20P, PCS120Y4IP20U, PMM100, PMM125, PMM150,  
PMM50, PMM75, STS60, SY100K100F-NB, SY100K250JD,  
SY100K250JDL-PD, SY100K250JDR-PD, SY10K100F-NB,  
SY125K250JD, SY125K250JDL-PD, SY125K250JD-NB,  
SY125K250JDR-PD, SY125K250JDR-PDNB, SY125K500JD,  
SY128K160H-NB, SY50K100F-NB, SY60K100F-NB, SY64K160H-  
NB, SY64K96H-NB, SY70K100F-NB, SY80K100F-NB, SY90K100F-  
NB, SY96K160H-NB, SY96K96H-NB

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.