

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/apc-woeb2yr-g3-20-apc-2-year-on-site-warranty-extension-service-for-the-internal-batteries-p-208588.html>



APC WOEBAT2YR-G3-20 APC (2) Year On-Site Warranty Extension Service for the Internal Batteries

Cena brutto	22 239,05 zł
Cena netto	18 080,53 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	2481040
Kod producenta	WOEBAT2YR-G3-20

Opis produktu

Opis

W dzisiejszych czasach utrzymanie działającego systemu jest kluczowe dla firmy. Przedłużający się przestój może kosztować dziesiątki lub nawet setki dolarów strat produkcyjnych. Usługi napraw na miejscu APC służą Ci pomocą i oferują pomoc na miejscu, by jak najszybciej przywrócić sprawność Twojego systemu. Specjaliści APC zostali przeszkoleni w zakresie izolowania i rozwiązywania problemu w najkrótszym możliwym czasie, by zminimalizować przestój. APC oferuje Ci elastyczność, której potrzebujesz, by sprostać potrzebom biznesowym i zmieścić się w budżecie.

Produkt:

Nazwa:

APC WOEBAT2YR-G3-20 APC (2) Year On-Site Warranty Extension Service for the Internal Batteries

Opis:

APC On-Site Service On-Site Warranty Extension - Rozszerzona umowa serwisowa - części i robocizna (do baterii UPS) - 2 lata - u użytkownika - w godzinach pracy - czas reakcji: NBD - dla P/N: G35T15KF3B4S, G35T15KF4B4S, SUVTEFBAT10K40H, SUVTRTF20KB5F

EAN:

Gwarancja producenta:

Brak gwarancji

Ogólne

Łącznie z obsługą:

Części i robocizna

Lokalizacja:

U użytkownika

Okres pełnego kontraktu:

2 lata

Czas reakcji:

Następny dzień roboczy

Dostępność obsługi:

W godzinach pracy

Konfiguracja zastępcza:

Bateria UPS

Szczegóły

Obsługa i wsparcie:

Rozszerzona umowa serwisowa - części i robocizna - 2 lata - u użytkownika - czas reakcji: NBD - dostępność: godziny pracy

Informacja o kompatybilności

Zaprojektowany dla:

P/N: G35T10KF1B4S, G35T10KF2B2S, G35T10KF2B4S, G35T10KF3B4S, G35T10KF4B4S, G35T10KH1B4S, G35T10KH2B4S, G35T10KH3B4S, G35T10KH4B4S, G35T15K3I2B4S, G35T15K3I3B4S, G35T15K3I4B4S, G35T15KF2B4S, G35T15KF3B4S, G35T15KF4B4S, G35T15KH2B4S, G35T15KH3B4S, G35T15KH4B4S, G35T20K3I2B4S, G35T20K3I3B4S, G35T20K3I4B4S, G35T20KF2B4S, G35T20KF3B4S, G35T20KF4B4S, G35T20KH2B4S, G35T20KH3B4S, G35T20KH4B4S, G35T20KHS, G35T30K3I3B4S, G35T30K3I4B4S,

G35T30KF3B4S, G35T30KF4B4S, G35T30KH3B4S,
G35T30KH4B4S, G35T30KHS, G35T40K3I4B4S,
G35T40KH4B4S, G35T40KHS, SUVT10KF1B4, SUVT10KF2B4,
SUVT10KF3B4, SUVT10KF4B4, SUVT15KF2B2, SUVT15KF3B4,
SUVT15KF4B4, SUVT20KF2B4, SUVT20KF3B4, SUVT30KF3B4,
SUVT30KF4B4, SUVTEFBAT10K40H, SUVTF10KB4H,
SUVTF15KB4F, SUVTF20KB4F, SUVTF20KB4H, SUVTF30KB4F,
SUVTF30KB4H, SUVTJP20KF2B4S, SUVTP10KF1B2,
SUVTP10KF1B2S, SUVTP10KF1B4S, SUVTP10KF2B2,
SUVTP10KF2B2S, SUVTP10KF2B4, SUVTP10KF2B4S,
SUVTP10KF3B4, SUVTP10KF3B4S, SUVTP10KF4B4,
SUVTP10KF4B4S, SUVTP10KH, SUVTP10KH1B2,
SUVTP10KH1B2S, SUVTP10KH1B4, SUVTP10KH1B4S,
SUVTP10KH2B2, SUVTP10KH2B2S, SUVTP10KH2B4,
SUVTP10KH2B4S, SUVTP10KH3B4, SUVTP10KH3B4S,
SUVTP10KH4B4, SUVTP10KH4B4S, SUVTP10KHS,
SUVTP15KF2B2, SUVTP15KF2B2S, SUVTP15KF2B4,
SUVTP15KF2B4S, SUVTP15KF3B4S, SUVTP15KF4B4S,
SUVTP15KH, SUVTP15KH2B2, SUVTP15KH2B2S,
SUVTP15KH2B4, SUVTP15KH2B4S, SUVTP15KH3B4,
SUVTP15KH3B4S, SUVTP15KH4B4, SUVTP15KH4B4S,
SUVTP15KHS, SUVTP20KF2B4, SUVTP20KF2B4S,
SUVTP20KF3B4, SUVTP20KF3B4S, SUVTP20KF4B4,
SUVTP20KF4B4S, SUVTP20KH, SUVTP20KH2B2,
SUVTP20KH2B2S, SUVTP20KH2B4, SUVTP20KH2B4S,
SUVTP20KH3B4, SUVTP20KH3B4S, SUVTP20KH4B4,
SUVTP20KH4B4S, SUVTP20KHS, SUVTP30KF3B4,
SUVTP30KF3B4S, SUVTP30KF4B4, SUVTP30KF4B4S,
SUVTP30KH, SUVTP30KH3B4, SUVTP30KH3B4S,
SUVTP30KH4B4, SUVTP30KH4B4S, SUVTP30KHS, SUVTP40KH,
SUVTP40KH4B4, SUVTP40KH4B4S, SUVTP40KHS,
SUVTR30KG4B5S, SUVTR30KG5B5S, SUVTRT20KF2B5S,
SUVTRT20KF3B5S, SUVTRT20KF4B5S, SUVTRT20KF5B5S,
SUVTRT30KF3B5S, SUVTRT30KF4B5S, SUVTRT30KF5B5S,
SUVTRTF20KB5F

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.