

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/apc-wupgonsitefw-sb-00-apc-nbd-on-site-service-upgrade-to-factory-warranty-p-208081.html>

APC WUPGONSITEFW-SB-00 APC NBD On-Site Service Upgrade to Factory Warranty



Cena brutto	3 791,87 zł
Cena netto	3 082,82 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	1746263
Kod producenta	WUPGONSITEFW-SB-00

Opis produktu

Opis

Rozszerzenie gwarancji fabrycznej o serwis na miejscu z czasem reakcji na następny dzień roboczy. Przeszkolony technik APC na miejscu zdiagnozuje i naprawi Twoje urządzenia APC.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Wliczone koszty pracy i podróży**
W większości umów serwisowych uwzględnione są koszty przejazdów i robocizny. Informacje o konkretnej usłudze zawiera opis prac.
- **Całodobowa (7x24) telefoniczna pomoc techniczna**
Doświadczeni konsultanci naszego serwisu służą odpowiedziami na pytania przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Klient może więc spać spokojnie, wiedząc, że w razie problemów pomoc jest w zasięgu ręki.
- **Doświadczony, autoryzowany specjalista APC**
Nasi specjaliści zostali dokładnie przeszkoleni i przetestowani odnośnie ogólnie akceptowanych zasad bezpieczeństwa i reguł elektrycznych, są również doskonale obeznani z oferowanymi przez APC produktami, gwarantują tym samym naszym klientom najwyższy poziom dostępności serwisu.
- **Rozwiązywanie problemów na miejscu**
Na miejscu, certyfikowani specjaliści APC, bazując na latach doświadczenia, zdiagnozują i usuną błędy, gwarantując poprawność wszystkich przeprowadzonych działań korekcyjnych.
- **Weryfikacja funkcjonalna**
Podczas każdej wizyty w zakresie utrzymania prewencyjnego, nasi certyfikowani specjaliści przeprowadzą testy weryfikujące funkcjonowanie systemu we wszystkich trybach operacyjnych, zapobiegając problemom przed ich pojawieniem się.
- **Raport podsumowujący na piśmie**
Menadżer projektu APC dostarczy Ci pisemny raport, informujący o postępie Twojego projektu.
- **Wraz z częściami**
Części zamienne są uwzględnione w niektórych umowach serwisowych. Informacje o konkretnej usłudze zawiera opis prac.

Produkt:

Nazwa:

APC WUPGONSITEFW-SB-00 APC NBD On-Site Service Upgrade to Factory Warranty

Opis:

APC On-Site Service Upgrade to Factory Warranty - Rozszerzona umowa serwisowa - części i robocizna - 1 rok - u użytkownika - 9x5 - czas reakcji: NBD - dla P/N: SMX48RMBP2US, SRT1000XLJ, SRT10KXLJ, SRT192BP2J, SRT192BP2US, SRT48BPJ, SRT8KXLJ

EAN:

Gwarancja producenta:

Brak gwarancji

Ogólne

Łącznie z obsługą:

Części i robocizna

Lokalizacja:

U użytkownika

Okres pełnego kontraktu:

1 rok

Czas reakcji:
Dostępność obsługi:
Szczegóły
Obsługa i wsparcie:

Następny dzień roboczy
9 godzin dziennie / 5 dni w tygodniu

Rozszerzona umowa serwisowa - części i robocizna - 1 rok - u
użytkownika - czas reakcji: NBD - dostępność: 9 godzin
dziennie (8:00 - 17:00) / poniedziałek-piątek

Wsparcie techniczne - konsultacja - 1 rok - u użytkownika -
dostępność: 9 godzin dziennie (8:00 - 17:00) / poniedziałek-
piątek

Rozszerzona umowa serwisowa - pokrycie kosztów podróży - 1
rok - u użytkownika - czas reakcji: NBD - dostępność: 9 godzin
dziennie (8:00 - 17:00) / poniedziałek-piątek

Informacja o kompatybilności
Zaprojektowany dla:

P/N: BE400-FR, BE550G, BN1100M2, BN1350M2, BN1375M2,
BN1500M2, BR1000MS, BR1350MS, BR1500MS, BR650MI,
ISXT110KPTO1RSX, ISXT13KPTO1R4P, ISXT15KPTO1RSX,
ISXT18KPTO1R4P, SC420, SC450RM1U, SMX48RMBP2U,
SMX48RMBP2US, SRT1000RMXLA, SRT1000RMXLA-NC,
SRT1000RMXLI, SRT1000RMXLI-NC, SRT1000XLA, SRT1000XLI,
SRT1000XLJ, SRT10KRMXLI, SRT10KRMXLT,
SRT10KRMXLT-10KTF, SRT10KRMXLT30, SRT10KRMXLT-5KTF2,
SRT10KRMXLT-IEC, SRT10KXLI, SRT10KXLJ, SRT10KXLT,
SRT10KXLT30, SRT10KXLTUS, SRT10KXLTW,
SRT10RMXLIX806, SRT1500RMXLA, SRT1500RMXLA-NC,
SRT1500RMXLI, SRT1500RMXLI-NC, SRT1500XLA, SRT1500XLI,
SRT192BP2, SRT192BP2J, SRT192BP2US, SRT192RMBP,
SRT192RMBP2, SRT192RMBP2US, SRT192RMBPM, SRT48BP,
SRT48BPJ, SRT48RMBP, SRT5KRMXLI, SRT5KRMXLI-6W,
SRT5KRMXLIM, SRT5KRMXLT, SRT5KRMXLTUS, SRT5KRMXLW-
HW, SRT5KXLI, SRT5KXLT, SRT5KXLTUS, SRT6KRMXLI,
SRT6KRMXLIM, SRT6KRMXLT, SRT6KRMXLT-IEC, SRT6KXLI,
SRT6KXLT, SRT6KXLTUS, SRT8KRMXLI, SRT8KRMXLT,
SRT8KRMXLT30, SRT8KRMXLT-IEC, SRT8KXLI, SRT8KXLJ,
SRT8KXLT, SRT8KXLT30, SRT8KXLTUS, SUA3000,
SUA5000R5TXFMR, SUA5000RMI5U, SUA5000RMT5U,
SUM3000RMXL2U, SURT005, SURT10000RMXLI,
SURT10000RMXLT, SURT10000RMXLT-2TF5,
SURT10000RMXLT6U, SURT10000XLT, SURT10000XLT-1TF10K,
SURT10000XLT-2TF3, SURT10KRMXL6U-TF5, SURT14KRMXLJ,
SURT15KRMXLI, SURT15KRMXLI-CC, SURT15KRMXLT,
SURT15KRMXLT-1TF10K, SURT15KRMXLT-TF5, SURT15KUXICH,
SURT18KRMXLJ, SURT192RMXLBP, SURT192RMXLBP2,
SURT20KRMXLJ, SURT20KRMXLT, SURT20KRMXLT-1TF10K,
SURT20KRMXLT-TF5, SURT20KUXICH, SURT5000RMXLT-1TF5,
SURT5000XLIX438, SURT6000RMXLI, SURT6000RMXLT-1TF5,
SURT6000XLI, SURT6000XLIM, SURT6000XLT, SURT6KRMXL3U-
TF5, SURT7500RMXLT, SURT7500RMXLT-1TF5, SURT7500XLT,
SURT8000RMXLI, SURT8000RMXLT, SURT8000RMXLT-1TF5,
SURT8000RMXLT6U, SURT8000XLI, SURT8000XLT,
SURT8000XLT-1TF3, SURT8KRMXL6U-TF5, SURTA1500XL,
SURTA2200RMXL2U, SURTA2200RMXL2U-NC, SURTA3000XL,
SURTD3000XLT, SURTD5000RMXLP3U,
SURTD5000RMXLT-1TF5, SURTD5000RMXLT3U,
SURTD5000XLI, SURTD5000XLT, SURTD6000RMXLP3U

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności
za zawarte w nich ewentualne błędy.