

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/hpe-tech-care-1-year-post-warranty-essential-wdmr-dl380p-gen8-service-p-212773.html>



HPE Tech Care 1 Year Post Warranty Essential wDMR DL380p Gen8 Service

Cena brutto	11 950,48 zł
Cena netto	9 715,83 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4257217
Kod producenta	H41E9PE

Opis produktu

Opis

HPE Pointnext Tech Care (HPE Tech Care) to usługa wsparcia operacyjnego w zakresie sprzętu i oprogramowania HPE (produkty HPE). Usługa HPE Tech Care pozwala działom IT skupić się na wnoszeniu czegoś nowego do firmy przez proaktywne poszukiwanie usprawnień bez ograniczania się do reaktywnego rozwiązywania problemów. Usługa HPE Tech Care wykracza poza tradycyjne wsparcie przez umożliwienie bezpośredniego dostępu do specjalistów produktowych i zapewnienie doradztwa technicznego mającego na celu pomoc klientom nie tylko w ograniczaniu ryzyka, ale także w stałym poszukiwaniu sposobów na bardziej efektywne wykonywanie różnych zadań. Usługa daje dostęp do fachowych zasobów technicznych dysponujących specjalistyczną wiedzą oraz pozwala klientom zaoszczędzić czas przez uniknięcie potrzeby odpowiadania na pytania w ramach wstępnego rozpoznania problemu czy oceny uprawnień do uzyskania świadczenia. HPE Tech Care wykracza poza tradycyjne wsparcie poprzez ogólne doradztwo techniczne w zakresie obsługi, zarządzania i zabezpieczeń obsługiwanych produktów.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- Dostęp do doświadczonych ekspertów
- Ogólne doradztwo techniczne

Produkt:

Nazwa:

HPE Tech Care 1 Year Post Warranty Essential wDMR DL380p Gen8 Service

Opis:

HPE Pointnext Tech Care Essential Service with Defective Media Retention Post Warranty - Rozszerzona umowa serwisowa - części i robocizna - 1 rok - u użytkownika - 24x7 - czas reakcji: 4 godz - dla P/N: 470065-671, 470065-731, 470065-780, 642107-421 SPB, 642120-421.SPB, 704559-421.SPB

EAN:

Gwarancja producenta:

Brak gwarancji

Ogólne

Łącznie z obsługą:

Części i robocizna

Lokalizacja:

U użytkownika

Okres pełnego kontraktu:

1 rok

Czas reakcji:

4 godziny

Dostępność obsługi:

24 godziny dziennie / 7 dni w tygodniu

Szczegóły

Obsługa i wsparcie:

Rozszerzona umowa serwisowa - części i robocizna - 1 rok - u użytkownika - czas reakcji: 4 godz (odległość od zakładu klienta - 160 km) - dostępność: 24 godziny dziennie / poniedziałek-niedziela

Wsparcie techniczne - konsultacja telefoniczna - 1 rok - czas reakcji: 15 min - dostępność: 24 godziny dziennie / poniedziałek-niedziela - poziom ważności 1

Informacja o produkcie - knowledge base access - 1 rok
Wsparcie techniczne - zdalna diagnostyka - 1 rok

Wsparcie techniczne - wizualne wytyczne zdalne - 1 rok
Update nowego wydania - 1 rok
Wsparcie techniczne - konsultacja telefoniczna - 1 rok - czas reakcji: 1 godz - dostępność: 24 godziny dziennie / poniedziałek-niedziela - poziom ważności 2/3
Rozszerzona umowa serwisowa - części i robocizna - 1 rok - u użytkownika - czas reakcji: 8 godz (odległość od zakładu klienta - 320 km) - dostępność: 24 godziny dziennie / poniedziałek-niedziela
Informacja o produkcie - wsparcie przez Internet - 1 rok
Zachowanie wadliwych nośników - 1 rok

Informacja o kompatybilności
Zaprojektowany dla:

P/N: 470065-650, 470065-651, 470065-655, 470065-656, 470065-660, 470065-670, 470065-671, 470065-700, 470065-701, 470065-724, 470065-731, 470065-746, 470065-747, 470065-748, 470065-769, 470065-780, 470065-822, 470065-823, 470065-824, 470065-825, 470065-834, 470065R-656, 642105-421#0D1, 642105R-001, 642105R-291, 642105R-371, 642105R-421, 642105R-AA1, 642106-371, 642106R-001, 642106R-291, 642106R-371, 642106R-421, 642106R-AA1, 642107-421 SPB, 642107R-001, 642107R-291, 642107R-371, 642107R-421, 642107R-AA1, 642119R-001, 642119R-291, 642119R-371, 642119R-421, 642119R-AA1, 642120-421.SPB, 642120R-001, 642120R-371, 642120R-421, 642121R-001, 642121R-291, 642121R-371, 642121R-421, 642121R-AA1, 653200-B21#ABA, 653200R-B21, 653200R-B21#0D1, 662257-421#B19, 662257R-001, 662257R-291, 662257R-371, 662257R-421, 662257R-AA1, 665552-B21, 665552-B21#0D1, 665552-B21#ABA, 665552-B21#B19, 665552R-B21, 665552R-B21#0D1, 665552R-B21#B19, 665553-B21#0D1, 665553-B21#ABA, 665553R-B21, 665553R-B21#0D1, 665554-B21, 665554-B21#0D1, 665554-B21#ABA, 665554-B21#B19, 665554R-B21, 665554R-B21#0D1, 671161-425, 671162-425, 671163-425, 671164-425, 671165-425, 677278R-001, 677278R-371, 677278R-421, 677278R-AA1, 692278-S01, 692279-S01, 697494-S01, 704558-001, 704558-371, 704558-421, 704558R-001, 704558R-421, 704559-001, 704559-371, 704559-421, 704559-421.SPB, 704559R-001, 704559R-421, 704560-001, 704560-371, 704560-421, 704560R-001, 704560R-371, 704560R-421, 706539-S01, 709942-001, 709942-371, 709942-421, 709942R-001, 709942R-421, 709943-001, 709943-371, 709943-421, 709943R-001, 709943R-371, 709943R-421, 733642-425, 733643-425, 733644-425, 733645-425, 733646-425, 734789-S01, 734790-S01, 734791-S01, 734792-S01, 734793-S01, 734794-S01, 742132-S01, 742818-S01, 748303-S01, 748304-S01, 748593-001, 748593R-001, 748594-001, 748594R-001, 748595-001, 748596-001, 748597-001, 748598-001, 748598R-001, 764273-S01, 764274-S01, 785098-S01, 828439-S01, C4M63A

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.