

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/apc-1-preventive-maintenance-visit-5x8-fuer-1-galaxy-3500-or-suvt-30kva-ups-p-285308.html>

APC 1 Preventive Maintenance Visit 5X8 fuer 1 Galaxy 3500 or SUVT 30kVA UPS



Cena brutto	6 041,66 zł
Cena netto	4 911,92 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	1613985
Kod producenta	WPMV-G3-23

Opis produktu

Opis

Lokalny przegląd systemu klienta pod kątem zapewnienia optymalnej wydajności na wymaganym poziomie.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Doświadczony certyfikowany inżynier serwisu**

Nasi specjaliści zostali dokładnie przeszkoleni i przetestowani odnośnie ogólnie akceptowanych zasad bezpieczeństwa i reguł elektrycznych, są również doskonale obeznani z oferowanymi przez APC produktami, gwarantują tym samym naszym klientom najwyższy poziom dostępności serwisu.

- **Czyszczenie systemu**

Oczyszczanie systemu z pyłu i innych zanieczyszczeń zbierających się podczas normalnej pracy, przedłuży długość życia sprzętu.

- **Badanie środowiska**

Aby upewnić się, że Twój system znajduje się w środowisku odpowiednim dla optymalnego działania, sprawdzimy miejsca pod względem warunków zagrażających systemowi, jak np. wysoka temperatura lub wilgotność.

- **Weryfikacja funkcjonalna**

Podczas każdej wizyty w zakresie utrzymania prewencyjnego, nasi certyfikowani specjaliści przeprowadzą testy weryfikujące funkcjonowanie systemu we wszystkich trybach operacyjnych, zapobiegając problemom przed ich pojawieniem się.

- **Darmowe uaktualnienia oprogramowania sprzętowego**

Częścią utrzymania Twojego systemu jest zapewnienie działania na najnowszej wersji oprogramowania sprzętowego. Z APC nie ponosisz dodatkowych kosztów. Wszystkie umowy na utrzymanie prewencyjne obejmują bezpłatne uaktualnienia oprogramowania.

- **Opcje modernizacji w trybie całodobowym (7x24)**

Jak większość przedsiębiorstw, chcesz by Twój system był sprawny i dostępny w czasie najwyższej aktywności roboczej. Aby nie zakłócać trybu pracy, APC oferuje opcję usług serwisowych dostępnych poza godzinami pracy. Zastanowimy się wraz z Tobą w jakich godzinach serwisowanie Twojego systemu będzie miało najmniejszy wpływ na produktywność, oszczędzając czas i pieniądze.

- **Wliczone koszty pracy i podróży**

W większości umów serwisowych uwzględnione są koszty przejazdów i robocizny. Informacje o konkretnej usłudze zawiera opis prac.

- **Raport podsumowujący usługę**

Udostępnia szczegółowy raport z wykonanych prac, w tym rekomendacje czynności serwisowych, które umożliwią osiągnięcie optymalnej wydajności.

Produkt:

Nazwa:

APC 1 Preventive Maintenance Visit 5X8 fuer 1 Galaxy 3500 or SUVT 30kVA UPS

Opis:

APC Preventive Maintenance Visit - Wsparcie techniczne - koserwacja prewencyjna (do UPS 30 kVA) - u użytkownika - dla P/N: G35T30K3IS, G35T30KF3B4S, G35T30KF4B4S, G35T30KH4B4S, SUVTJP30KF3B4S, SUVTTP30KHS

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Łącznie z obsługą:

Lokalizacja:

Konfiguracja zastępcza:

Szczegóły

Obsługa i wsparcie:

Informacja o kompatybilności

Zaprojektowany dla:

Brak gwarancji

Konserwacja prewencyjna

U użytkownika

UPS 30 kVA

Wsparcie techniczne - przegląd - u użytkownika - 1 zdarzenie

Wsparcie techniczne - pokrycie kosztów podróży - 1 zdarzenie

Wsparcie techniczne - robocizna - u użytkownika - 1 zdarzenie

P/N: G35T30K3I3B4S, G35T30K3I4B4S, G35T30K3IS,
G35T30KF3B4S, G35T30KF4B4S, G35T30KH3B4S,
G35T30KH4B4S, G35T30KHS, ISVT30KF3B4S, ISVT30KF4B4S,
ISVT30KH3B4S, ISVT30KH4B4S, ISVT30KHS, SL30KF,
SUVT30KF3B4, SUVT30KF3B4S, SUVT30KF4B4,
SUVT30KF4B4S, SUVT30KH3B4S, SUVT30KH4B4S, SUVT30KHS,
SUVTF30KB4F, SUVTF30KB4H, SUVTJP30KF3B4S,
SUVTP20KF4B4, SUVTP30KF3B4, SUVTP30KF3B4S,
SUVTP30KF4B4, SUVTP30KF4B4S, SUVTP30KH,
SUVTP30KH3B4S, SUVTP30KH4B4S, SUVTP30KHS,
SUVTR30KF3B5S, SUVTR30KF4B5S, SUVTR30KF5B5S,
SUVTR30KG3B5S, SUVTR30KG4B5S, SUVTR30KG5B5S,
SUVTR30KH3B5S, SUVTR30KH4B5S, SUVTR30KH5B5S,
SUVTR30KHS, SUVTRT30KF3B5S, SUVTRT30KF4B5S,
SUVTRT30KF5B5S

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.