

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/apc-1-year-8hr-7x24-upgrade-to-existing-service-contract-for-cooling-p-285481.html>

APC 1 Year 8HR 7X24 Upgrade to Existing Service Contract for Cooling



Cena brutto	3 908,94 zł
Cena netto	3 178,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	2154800
Kod producenta	WUPG8HR7X24-AX-00

Opis produktu

Opis

Usługi naprawy na miejscu mają na celu zapewnienie potrzebnej pomocy na miejscu, aby przywrócić firmę do działania w czasie zgodnym z wymaganiami biznesowymi.

W dzisiejszym świecie utrzymanie systemów w trybie online ma kluczowe znaczenie dla firmy. Przedłużająca się awaria może kosztować dziesiątki, a nawet setki tysięcy dolarów utraconej produktywności. Usługi APC On Site Repair zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić niezbędną pomoc na miejscu w celu przywrócenia działania firmy w czasie zgodnym z wymaganiami biznesowymi. Inżynierowie serwisu terenowego są przeszkoleni w zakresie izolowania i usuwania problemów w jak najkrótszym czasie, minimalizując przestoje.

Produkt:

Nazwa:

APC 1 Year 8HR 7X24 Upgrade to Existing Service Contract for Cooling

Opis:

APC On-Site Service 8 Hour 7X24 Response Upgrade to Existing Service Contract - Rozszerzona umowa serwisowa - części i robocizna - 1 rok - u użytkownika - czas reakcji: 8 godz - dla P/N: ACRH301P, ACRH301S, ERC601DD1CPS, ERC601DD1HPS, ERC601DS1CGS, ERC611CD0CGE

EAN:

Reklamacje:

Brak gwarancji

Ogólne

Łącznie z obsługą:

Części i robocizna

Lokalizacja:

U użytkownika

Okres pełnego kontraktu:

1 rok

Czas reakcji:

8 godzin

Szczegóły

Obsługa i wsparcie:

Rozszerzona umowa serwisowa - części i robocizna - 1 rok - u użytkownika - czas reakcji: 8 godz

Wsparcie techniczne - pokrycie kosztów podróży - 1 rok

Wsparcie techniczne - przegląd - 1 rok - u użytkownika - czas reakcji: 8 godz - dostępność: 24 godziny dziennie / poniedziałek - sobota

Informacja o kompatybilności

Zaprojektowany dla:

P/N: ACCS1000, ACCS1001, ACCS1002, ACCS1003, ACCS1004, ACCS1005, ACCS1006, ACCS1007, ACDC1000, ACEC201, ACECFR20200, ACECFR20201, ACECFR40200, ACECFR40201, ACRC100, ACRC101, ACRC103, ACRC301H, ACRC301S, ACRC301SX797, ACRC500, ACRC501, ACRC502, ACRC600, ACRC600P, ACRC601, ACRC601P, ACRC602, ACRC602P, ACRD100, ACRD101, ACRD200, ACRD201, ACRD301, ACRD301G, ACRD500, ACRD501, ACRD502, ACRD600, ACRD600P, ACRD601, ACRD601P, ACRD602, ACRD602P, ACRH301P, ACRH301S, ACRP100, ACRP101, ACRP102,

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa
al. Bohaterów Września 9
NIP: 5262666398
tel. +4822 398 89 00

ACRP500, ACRP501, ACRP502, ACSC100, ACSC101, AP7530J,
EAC007, EAC008, ERC301BD1CPS, ERC301BD1HPS,
ERC301BS1CGS, ERC311AD0CGE, ERC311AD0HPE,
ERC312AD0CGE, ERC601DD1CPS, ERC601DD1HPS,
ERC601DS1CGS, ERC611CD0CGE, RACSC101, RACSC101E,
RACSC112, RACSC112E, RACSC201, RACSC201E

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.