

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/hpe-3y-fc-nbd-exch-1920s-185w-swch-svc-1920s-24g-2sfp-ppoe-185w-swch-9x5-hw-support-with-next-business-day-hw-exchange-9x5-sw-phon-p-209235.html>



HPE 3Y FC NBD Exch 1920S 185W Swch SVC 1920S 24G 2SFP PPOE+ 185W Swch 9x5 HW support with next business day HW exchange. 9x5 SW phon

Cena brutto	190,64 zł
Cena netto	154,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	2834566
Kod producenta	H6NT9E

Opis produktu

Opis

HPE Foundation Care to podstawowe usługi serwisowe, które zostały przygotowane w celu zminimalizowania przerw w działaniu infrastruktury sprzętowej IT klienta. Są one świadczone w odpowiedzi na zgłoszenie klienta, jako reakcja na zaistniałe incydenty.

Produkt:

Nazwa:

HPE 3Y FC NBD Exch 1920S 185W Swch SVC 1920S 24G 2SFP PPOE+ 185W Swch 9x5 HW support with next business day HW exchange. 9x5 SW phon
HPE Foundation Care Next Business Day Exchange Service - Rozszerzona umowa serwisowa - wymiana - 3 lata - wysyłka - 9x5 - czas reakcji: NBD - dla P/N: JL384A, JL384A#ABB

Opis:

Brak gwarancji

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Łącznie z obsługą:

Lokalizacja:

Okres pełnego kontraktu:

Czas reakcji:

Dostępność obsługi:

Szczegóły

Obsługa i wsparcie:

Wymiana

Wysyłka

3 lata

Następny dzień roboczy

9 godzin dziennie / 5 dni w tygodniu

Rozszerzona umowa serwisowa - wymiana - 3 lata - wysyłka - czas reakcji: następny dzień roboczy - dostępność: 9 godzin dziennie / poniedziałek-piątek

Wsparcie techniczne - zdalna diagnostyka - 3 lata

Wsparcie techniczne - konsultacja telefoniczna - 3 lata -

dostępność: 24 godziny dziennie / poniedziałek-niedziela

Update nowego wydania - 3 lata

Informacja o produkcie - internetowy dostęp do bazy informacji - 3 lata

Informacja o kompatybilności

Zaprojektowany dla:

P/N: JL384A, JL384A#ABB

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

za zawarte w nich ewentualne błędy.