

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/hpe-tech-care-5-years-critical-wdmr-ml110-gen10-service-p-212992.html>

HPE Tech Care 5 Years Critical wDMR ML110 Gen10 Service



Cena brutto	7 868,44 zł
Cena netto	6 397,11 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4258441
Kod producenta	HV9D3E

Opis produktu

Opis

HPE Pointnext Tech Care (HPE Tech Care) to usługa wsparcia operacyjnego w zakresie sprzętu i oprogramowania HPE (produkty HPE). Usługa HPE Tech Care pozwala działom IT skupić się na wnoszeniu czegoś nowego do firmy przez proaktywne poszukiwanie usprawnień bez ograniczania się do reaktywnego rozwiązywania problemów. Usługa HPE Tech Care wykracza poza tradycyjne wsparcie przez umożliwienie bezpośredniego dostępu do specjalistów produktowych i zapewnienie doradztwa technicznego mającego na celu pomoc klientom nie tylko w ograniczaniu ryzyka, ale także w stałym poszukiwaniu sposobów na bardziej efektywne wykonywanie różnych zadań. Usługa daje dostęp do fachowych zasobów technicznych dysponujących specjalistyczną wiedzą oraz pozwala klientom zaoszczędzić czas przez uniknięcie potrzeby odpowiadania na pytania w ramach wstępnego rozpoznania problemu czy oceny uprawnień do uzyskania świadczenia. HPE Tech Care wykracza poza tradycyjne wsparcie poprzez ogólne doradztwo techniczne w zakresie obsługi, zarządzania i zabezpieczeń obsługiwanych produktów.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- Dostęp do doświadczonych ekspertów
- Ogólne doradztwo techniczne

Produkt:

Nazwa:

Opis:

HPE Tech Care 5 Years Critical wDMR ML110 Gen10 Service
HPE Pointnext Tech Care Critical Service with Defective Media Retention - Rozszerzona umowa serwisowa - części i robocizna - 5 lata - u użytkownika - 24x7 - czas naprawy: 6 godzin - dla P/N: P21440-291, P21440-371, P21440R-001, P21449-291, P21449-371, P21449-AA1, P21449R-001

Brak gwarancji

Części i robocizna

U użytkownika

5 lata

6 godzin

24 godziny dziennie / 7 dni w tygodniu

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

łącznie z obsługą:

Lokalizacja:

Okres pełnego kontraktu:

Czas naprawy:

Dostępność obsługi:

Szczegóły

Obsługa i wsparcie:

Rozszerzona umowa serwisowa - części i robocizna - 5 lat - u użytkownika - czas naprawy: 6 godzin (odległość od zakładu klienta - 80 km) - dostępność: 24 godziny dziennie / poniedziałek-niedziela

Rozszerzona umowa serwisowa - części i robocizna - 5 lat - u użytkownika - czas naprawy: 8 godzin (odległość od zakładu klienta - 160 km) - dostępność: 24 godziny dziennie / poniedziałek-niedziela

Wsparcie techniczne - konsultacja telefoniczna - 5 lat - czas reakcji: 15 min - dostępność: 24 godziny dziennie / poniedziałek-niedziela - poziom ważności 1

Wsparcie techniczne - zdalna diagnostyka - 5 lat

Informacja o kompatybilności
Zaprojektowany dla:

Update nowego wydania - 5 lat
Informacja o produkcie - internetowy dostęp do bazy informacji
- 5 lat
Wsparcie techniczne - zdalny nadzór - 5 lat
Zachowanie wadliwych nośników - 5 lat

P/N: 872305-B21, 872305-B21#0D1, 872305-B21#ABA,
872305-B21#ABG, 872305-B21#ABJ, 872305-B21#ABZ,
872305-B21#AC4, 872305-B21#ACC, 872305-B21#ACE,
872305-B21#ACJ, 872305-B21#ACQ, 872305-B21#AKJ,
872305-B21#AR8, 872305-B21#B19, 872305R-B21,
872307-B21, 872307-B21#0D1, 872307-B21#ABA,
872307-B21#ABG, 872307-B21#ABJ, 872307-B21#ABZ,
872307-B21#AC4, 872307-B21#ACC, 872307-B21#ACE,
872307-B21#ACJ, 872307-B21#ACQ, 872307-B21#AKJ,
872307-B21#AR8, 872307-B21#B19, 872307R-B21,
872309-B21, 872309-B21#0D1, 872309-B21#ABA,
872309-B21#ABG, 872309-B21#ABJ, 872309-B21#ABZ,
872309-B21#AC4, 872309-B21#ACC, 872309-B21#ACE,
872309-B21#ACJ, 872309-B21#ACQ, 872309-B21#AKJ,
872309-B21#AR8, 872309-B21#B19, 872309R-B21,
878450-001, 878450-031, 878450-291, 878450-371,
878450-421, 878450R-001, 878450R-371, 878452-001,
878452-031, 878452-291, 878452-371, 878452-421,
878452-AA1, 878452R-001, 878452R-371, P03685R-425,
P03687R-375, P10806-001, P10806-291, P10806-371,
P10806-AA1, P10806R-001, P10811-001, P10811-291,
P10811-371, P10811-421, P10811-AA1, P10811R-001,
P10812-001, P10812-291, P10812-371, P10812-421,
P10812-AA1, P10812R-001, P10813-001, P10813-291,
P10813-371, P10813-421, P10813-AA1, P10813R-001,
P19116-001, P19116R-001, P21438-421, P21439-001,
P21439-291, P21439-371, P21439-421, P21439-AA1,
P21439R-001, P21440-001, P21440-291, P21440-371,
P21440-421, P21440R-001, P21449-001, P21449-291,
P21449-371, P21449-421, P21449-AA1, P21449R-001

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.