

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/hpe-tech-care-5-years-essential-hardware-only-support-for-proliant-dl325-gen10-p-212415.html>



## HPE Tech Care 5 Years Essential Hardware Only Support for ProLiant DL325 Gen10

Cena brutto	<b>19 159,88 zł</b>
Cena netto	<b>15 577,14 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>1-3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>4161286</b>
Kod producenta	<b>HV6H3E</b>
Kod EAN	<b>4549821435067</b>

### Opis produktu

#### Opis

HPE Pointnext Tech Care (HPE Tech Care) to usługa wsparcia operacyjnego w zakresie sprzętu i oprogramowania HPE (produkty HPE). Usługa HPE Tech Care pozwala działom IT skupić się na wnoszeniu czegoś nowego do firmy przez proaktywne poszukiwanie usprawnień bez ograniczania się do reaktywnego rozwiązywania problemów. Usługa HPE Tech Care wykracza poza tradycyjne wsparcie przez umożliwienie bezpośredniego dostępu do specjalistów produktowych i zapewnienie doradztwa technicznego mającego na celu pomoc klientom nie tylko w ograniczeniu ryzyka, ale także w stałym poszukiwaniu sposobów na bardziej efektywne wykonywanie różnych zadań. Usługa daje dostęp do fachowych zasobów technicznych dysponujących specjalistyczną wiedzą oraz pozwala klientom zaoszczędzić czas przez uniknięcie potrzeby odpowiadania na pytania w ramach wstępnego rozpoznania problemu czy oceny uprawnień do uzyskania świadczenia. HPE Tech Care wykracza poza tradycyjne wsparcie poprzez ogólne doradztwo techniczne w zakresie obsługi, zarządzania i zabezpieczeń obsługiwanych produktów.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- Dostęp do doświadczonych ekspertów
- Ogólne doradztwo techniczne

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

łącznie z obsługą:

Lokalizacja:

Okres pełnego kontraktu:

Czas reakcji:

Dostępność obsługi:

Szczegóły

Obsługa i wsparcie:

HPE Tech Care 5 Years Essential Hardware Only Support for ProLiant DL325 Gen10

HPE Pointnext Tech Care Essential Service - Rozszerzona umowa serwisowa - części i robocizna - 5 lata - u użytkownika - 24x7 - czas reakcji: 4 godz - dla P/N: P17200R-B21, P17201-291, P17201R-B21, P27086R-B21, P27087R-291, P27087R-B21  
4549821435067  
Brak gwarancji

Części i robocizna

U użytkownika

5 lata

4 godziny

24 godziny dziennie / 7 dni w tygodniu

Rozszerzona umowa serwisowa - części i robocizna - 5 lat - u użytkownika - czas reakcji: 4 godz - dostępność: 24 godziny dziennie / poniedziałek-niedziela

Wsparcie techniczne - konsultacja telefoniczna - 5 lat - czas reakcji: 15 min - dostępność: 24 godziny dziennie / poniedziałek-niedziela

Wsparcie techniczne - zdalna diagnostyka - 5 lat  
Update nowego wydania - 5 lat  
Informacja o produkcie - internetowy dostęp do bazy informacji  
- 5 lat

Informacja o kompatybilności  
Zaprojektowany dla:

P/N: P04646-291, P04646-AA1, P04646-B21, P04646R-B21,  
P04647-291, P04647-AA1, P04647-B21, P04647R-B21,  
P04648-291, P04648-AA1, P04648-B21, P04648R-B21,  
P04649-291, P04649-B21, P04649R-B21, P04651-291,  
P04651-AA1, P04651-B21, P04651R-B21, P04652-B21#0D1,  
P04652-B21#ABJ, P04652-B21#B19, P04653-B21,  
P04653-B21#0D1, P04653-B21#ABA, P04653-B21#ABJ,  
P04653-B21#B19, P04653-B21#UUF, P04653R-B21, P04653R-  
B21#0D1, P04653R-B21#B19, P04654-B21, P04654-B21#0D1,  
P04654-B21#ABA, P04654-B21#ABJ, P04654-B21#B19,  
P04654-B21#UUF, P04654R-B21, P04662-B21,  
P04662-B21#0D1, P04662-B21#ABA, P04662-B21#ABJ,  
P04662-B21#B19, P04662-B21#UUF, P04848-B21,  
P04848-B21#0D1, P04848-B21#ABA, P04848-B21#ABJ,  
P04848-B21#B19, P05046-B21#0D1, P05046-B21#ABJ,  
P05046-B21#B19, P16696-291, P16696-B21, P16696R-B21,  
P17199-291, P17199-B21, P17199R-B21, P17200-291,  
P17200-B21, P17200R-B21, P17201-291, P17201-B21,  
P17201R-B21, P27086-291, P27086-B21, P27086R-B21,  
P27087-291, P27087-B21, P27087R-291, P27087R-B21

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.